

European HA Technical Support	Issue 2
Technical Tip	SEF-HA-032012

Sujet	Retouche peinture Micro ondes

Modèles	Tous les modèles
Symptôme	Léger éclat ou léger amorçage sur la cavité Epoxy ou émail
Cause	
Solution	Impossibilité de changer la cavité car non disponible en pièce détachée cependant une retouche de peinture spéciale peut être suffisante afin de réparer la cavité

Méthode

