

16/06/2017

# Service Bulletin 481271140485

## FROID

**MODELE :** Centaur P1 R8C -2\_ (CB & Cab BI Touch)

**SUJET :** Sortie du mode usine

Ce service bulletin décrit les procédures de sorties du mode test (usine). Après avoir remplacé le bandeau principal, il peut être nécessaire de suivre cette procédure pour lancer le produit en fonctionnement normal.

### Sortie du mode usine après remplacement du bandeau

Après avoir remplacé le bandeau, suivez ces étapes:

**1. Connecter l'appareil avec toutes les portes fermées et attendre 5 secondes:**

- En cas d'échec, un code défaut est affiché en accord avec le tableau de défaut
- Si aucun échec n'est présent, le bandeau allumera toutes les LEDs

**NOTE:** Pour les produits avec électrovanne, cette dernière est entraînée en continu pendant 3 secondes et ensuite les LEDs commenceront à clignoter.

**2. Ouvrir la porte du réfrigérateur**

**3. Appuyez sur les boutons suivant simultanément pendant 5 secondes**

*S'il n'existe pas de bouton d'alarme, appuyez sur le bouton d'allumage seulement.*

Date: 03/07/2017

SB -No: 481271540485


POUR VOTRE SÉCURITÉ CES DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE UTILISÉS PAR DES SPÉCIALISTES  
AGRÉÉS, SEULS HABILITÉS À RÉPARER VOTRE APPAREIL EN PANNE

16/06/2017

Si commande Tactile : 5+2

Si commande Touch : 5+3

Si commande Dotyk : 4+1



Date: 03/07/2017

SB -No : 481271540485

POUR VOTRE SÉCURITÉ CES DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE UTILISÉS PAR DES SPÉCIALISTES  
AGRÉÉS, SEULS HABILITÉS À RÉPARER VOTRE APPAREIL EN PANNE